

SGL
DE Gasmelder
EN Gas detector
FR DéTECTEUR de gaz
ES Detector de gas
IT Rivelatore di gas
NL Gasmelder
PL Czujka gazowa
RU Сигнализатор газа
CN 燃气报警器

ABB i-bus®
2CDG 941 126 P0002



DE

EN

FR

ES

Geräte-Beschreibung

- Gas Detectors for monitoring domestic and commercial rooms
- Connection to ABB Intrusion and fire alarm control panels, ABB i-bus®, external alarm panels with differential zones; also suitable as a stand-alone device (external power supply required)
- High sensitivity for combustible gases

Montageort

- Wand- oder Deckenmontage

- Absicherung gegen Gase leichter als Luft (z.B. Stadtgas, Erdgas): Montage dicht unterhalb der Decke.
- Absicherung gegen Gase schwerer als Luft (z.B. Propan, Butan): Montage in geringer Höhe über dem Fußboden.
- Nicht in der Umgebung von aufsteigendem Wasserdampf montieren, um Fehlalarm zu vermeiden.

Vorbereitung und Montage

- Gehäusedeckel abnehmen (Snap-in-Verankerung mit kleinem Schraubendreher lösen)
- Kabeldurchbrüche im Gehäuseboden öffnen
- Gehäuseunterteil festschrauben
- Installations- und Anschlusskabel anklemmen
- Kabel nach Kabelbindern zugezästern und Deckel aufsetzen

Alarmanlagen und LED-Anzeigen

- | | |
|--------------------------|--|
| Grüne LED | Funktionsbereitschaft |
| rote LED + akust. Signal | Überschreitung der zulässigen Gaskonzentration |
| | Alarmauslösung bei 20 % der unteren Explosionsgrenze (UEG) |
| rote LED + Alarm 30 s | Aufheizen Sensorelement |

Funktionsprüfung

Der Melder kann mit Feuerzeug-Gas getestet werden!

Maßnahmen bei Alarmauslösung

- Türen und Fenster öffnen
- Keine elektrischen Anlagen ein-/ausschalten
- Gasabsperreiche schließen
- Gasversorgungsunternehmen bzw. Installateur verständigen

2

- 1 Gassensor
- 2 LED Betriebs (grün)
- 3 Anschlussklemmen
- 4 DIP-Schalter
- 5 LED Alarm (rot)
- 6 Summer

3

- 1 Zur Meldergruppe vom Typ: Technischer Melder
- 2 Zum nächsten Melder
- 3 Versorgungsspannung

4

Funktion der DIP-Schalter

Funktion	Anwendung
1 überbrückt Alarmwiderstand	ON bei ABB-EMZ, OFF bei 1kOhm
2 schaltet 2,7 kOhm Abschlusswiderstand ein	ON bei letzten Melder in ABB-Brandmelderzentrale
3 schaltet 5,6 kOhm Abschlusswiderstand ein	ON bei letzten Melder in ABB-Brandmelderzentrale
4 schaltet 10 kOhm Abschlusswiderstand ein	ON bei letzten Melder in Fremd-Einbruchmeldezentrale

5

- 1 Versorgungsspannung
- 2 Erster bis vorletzter Melder
- 3 Meldergruppe
- 4 Letzter oder einziger Melder

Im stand-alone Betrieb wird nur die Versorgungsspannung angeschlossen. Die DIP-Schalterstellung ist nicht relevant.

6

Montageort

- 1 Leichtes Gas
- 2 Schweres Gas

Gasmelder sollten nicht angebracht werden

- in kleinen geschlossenen Räumen (z.B. in einem Schrank oder hinter einem Vorhang)
- direkt oberhalb eines Abflusses oder nahe eines Dunstabzugs
- nahe einer Tür oder eines Fensters
- an Stellen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Dampf oder Staub

Reinigen

- Verschmutzte Geräte können mit einem trockenen oder leicht mit Seifenlauge angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Auf keinen Fall dürfen ätzende Mittel oder Lösungsmittel verwendet werden.
- Wartung**
Bei Schäden, z.B. durch Transport und/oder Lagerung, dürfen keine Reparaturen vorgenommen werden.

Technische Daten (ausgezogen)

Voltage (U)	12/24 V DC / AC
Voltage Range (U)	10...30 V DC / AC
Current	max. 80 mA
Alarm Contact Type	NC, max. 12 V DC, MOS-FET
Fault Contact Type	NC, max. 12 V DC, MOS-FET
LEDs	1 Alarm (red) 1 Standby (green)
Sensitivity	20 % of explosion limit
Size	115 x 77 mm
Colour	white
Environment class	II
Temp. Range	-10 ... +40 °C
Degree of Protection	IP30
Weight	120 g
CE	

Wichtige Hinweise

- Montage und Inbetriebnahme dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden. Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sowie von sicherheitstechnischen Anlagen für Einbruch- und Branderkennung sind die einschlägigen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten.

- Gerät bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung schützen.
- Gerät nur innerhalb der spezifizierten technischen Daten betreiben!

Cleaning

- Verschmutzte Geräte können mit einem trockenen oder leicht mit Seifenlauge angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Auf keinen Fall dürfen ätzende Mittel oder Lösungsmittel verwendet werden.

Maintenance

- No repairs should be carried out by unauthorized personnel if damage occurs, e.g. during transport and/or storage.

Notwendige Dokumentation

- Bei Schäden, z.B. durch Transport und/oder Lagerung, dürfen keine Reparaturen vorgenommen werden.

CE-Kennzeichnung

- Die CE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

- Die WEEE-Kennzeichnung ist auf dem Gerät angebracht.

WEEE-Kennzeichnung

Descrizione degli apparecchi

- Rivelatore di gas per il monitoraggio di ambienti domestici e commerciali
- Collegamento alle centrali d'allarme per irruzione e incendio di ABB, ABB i-bus®, centrali esterne con gruppi di rivelatori differenziali, come dispositivo stand-alone (richiede alimentazione esterna)
- Alta sensibilità per gas combustibili

Luogo di montaggio

- Montaggio a parete o soffitto

Protezione contro i gas più leggeri dell'aria (ad esempio gas di città, gas naturale): montaggio appena sotto il soffitto.

Protezione contro i gas più pesanti dell'aria (ad esempio propano, butano): montaggio a bassa altezza sopra il pavimento.

Non installare nella zona di vapore acqueo ascendente, per evitare falsi allarmi.

Preparazione e montaggio

- Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento (allentare l'ancoraggio a scatto con un piccolo cacciavite)
- Aprire i fori da romper per ingresso cavi nel fondo dell'alloggiamento
- Avvitare la parte inferiore dell'alloggiamento
- Collegare il cavo di installazione e di collegamento
- Scaricare la trazione dal cavo utilizzando un serracavi e posizionare il coperchio

Display di allarmi e a LED

LED verde	Pronto per l'uso
LED rosso + segnale acust.	Superamento della concentrazione ammissibile di gas
	Attivazione dell'allarme al 20% del limite inferiore di esplosività (LEL)
LED rosso + allarme 30 s	Riscaldamento dell'elemento sensore

Test di funzionamento

Il rivelatore può essere testato con il gas dell'accendino!

Apparaatbeschrijving

- Gasmelder voor de bewaking van bedrijfsruimtes en woningen
- Aansluiting op inbraak- en brandmeldcentrales van ABB, ABB i-bus®, andere centrales met verschillende meldergroepen; ook te gebruiken als stand-alone-apparaat (externe voeding vereist)
- Hoge gevoeligheid voor brandbare gassen

Montageplaats

- Montage aan muur of plafond
- Bescherming tegen gassen die lichter zijn dan lucht (bijv. stadsgas, aardgas): montage net onder het plafond.
- Bescherming tegen gassen die zwaarder zijn dan lucht (bijv. propaan, butaan): montage net boven de vloer.
- Niet in de buurt van opstijgende waterdamp monteren om vals alarm te voorkomen.

Voorbereiding en montage

- Zonder deksel verwijderen (vergrendelpunt met kleine schroeven vastmaken)
- Kabelvoeringen in de bodem van de behuizing openen
- Onderkant van de behuizing vastschroeven
- Installatie- en aansluatkabels aansluiten
- Kabelbinders als trekontlasting gebruiken en deksel terugplaatsen

Alarms en LED-indicatie

Groene LED	in werking
Rode LED + akoest. signaal	overschrijding van de toegestane gasconcentratie
	Activering van alarm bij 20% van de onderste explosielims (OEL)
LED rood + allarme 30 s	opwarmen sensorelement

Test di funzionamento

De melder kan met aanstekergas getest worden!

Opis urządzenia

- Czujka gazowa do kontroli pomieszczeń prywatnych i handlowych
- Podłączanie do central sygnalizacji włamaniowej i pożarowej ABB, ABB i-bus®, central zewnętrznych z grupami czujek różniczkowych; również jako urządzenia autonomiczne (wymagane zewnętrzne napięcie zasilające)
- Wysoka czułość progów palnych gazów

Lokalizacja montażu

- Montaż ścianny lub na suficie
- Zabezpieczenie przed gazami lżejszymi od powietrza (np. gazem miejskim, gazem ziemiowym): montaż ścisły pod sufitem.
- Zabezpieczenie przed gazami cięższymi od powietrza (np. propanem, butanem): montaż na nieduzej wysokości nad podłogą.
- W celu uniknięcia fałszywych alarmów nie montować w otoczeniu, w którym unosi się para wodna.

Przygotowanie i montaż

- Zdejmowanie obudowy (zwolnić zaczep zatrząskowy małym śrubokrętem).
- Otwórz wycięcia kablowe w dnie obudowy.
- Dokręć dołu części obudowy.
- Podłączyć kable instalacyjne i przyłączeniowe.
- Podłączyć kable od ciągu przez zakończenie opasek kablowych i zakończyć pokrywką.

Alarma i wskaźniki LED

Zielona dioda LED	Górnostojący do pracy
Czerwona dioda LED +	gotowość k работе
signal akustyczny	przewyślednienie dopuszczalnego stężenia gazu
	wyzwolenie alarmu po osiągnięciu 20% dolnej granicy wybuchowości (DWG)

Przyciski i wskaźniki LED

Czerwona dioda LED + alarm 30 s	Rozgrzanie elementu czujnika
---------------------------------	------------------------------

Alarma i wskaźniki LED

Zielona dioda LED	Górnostojący do pracy
Czerwona dioda LED +	gotowość k работе
signal akustyczny	превышение допустимой концентрации газа
	Срабатывание тревоги при 20 % нижнего предела взрывоопасности (НПВ)

Сигналы тревоги и светодиодные индикаторы

Зеленый СИД	готовность к работе
Красный СИД + акуст. сигнал	превышение допустимой концентрации газа
	Срабатывание тревоги при 20 % нижнего предела взрывоопасности (НПВ)
Красный СИД + сигнал тревоги 30 с	нагрев сенсорного элемента

Сигналы тревоги и светодиодные индикаторы

Зеленый СИД	готовность к работе
Красный СИД + акуст. сигнал	превышение допустимой концентрации газа
	Срабатывание тревоги при 20 % нижнего предела взрывоопасности (НПВ)
Красный СИД + сигнал тревоги 30 с	нагрев сенсорного элемента

Сигналы тревоги и светодиодные индикаторы

Зеленый СИД	готовность к работе
Красный СИД + акуст. сигнал	превышение допустимой концентрации газа
	Срабатывание тревоги при 20 % нижнего предела взрывоопасности (НПВ)
Красный СИД + сигнал тревоги 30 с	нагрев сенсорного элемента

Сигналы тревоги и светодиодные индикаторы

Зеленый СИД	готовность к работе
Красный СИД + акуст. сигнал	превышение допустимой концентрации газа
	Срабатывание тревоги при 20 % нижнего предела взрывоопасности (НПВ)
Красный СИД + сигнал тревоги 30 с	нагрев сенсорного элемента

Сигналы тревоги и светодиодные индикаторы

Зеленый СИД	готовность к работе
Красный СИД + акуст. сигнал	превышение допустимой концентрации газа
	Срабатывание тревоги при 20 % нижнего предела взрывоопасности (НПВ)
Красный СИD + сигнал тревоги 30 с	нагрев сенсорного элемента

Сигналы тревоги и светодиодные индикаторы

Зеленый СИД	готовность к работе
Красный СИД + акуст. сигнал	превышение допустимой концентрации газа
	Срабатывание тревоги при 20 % нижнего предела взрывоопасности (НПВ)
Красный СИD + сигнал тревоги 30 с	нагрев сенсорного элемента

Сигналы тревоги и светодиодные индикаторы

Зеленый СИД	готовность к работе
Красный СИД + акуст. сигнал	превышение допустимой концентрации газа
	Срабатывание тревоги при 20 % нижнего предела взрывоопасности (НПВ)
Красный СИD + сигнал тревоги 30 с	нагрев сенсорного элемента

Сигналы тревоги и светодиодные индикаторы

Зеленый СИД	готовность к работе
Красный СИД + акуст. сигнал	превышение допустимой концентрации газа
	Срабатывание тревоги при 20 % нижнего предела взрывоопасности (НПВ)
Красный СИD + сигнал тревоги 30 с	нагрев сенсорного элемента

Сигналы тревоги и светодиодные индикаторы

Зеленый СИД	готовность к работе
Красный СИД + акуст. сигнал	превышение допустимой концентрации газа
	Срабатывание тревоги при 20 % нижнего предела взрывоопасности (НПВ)
Красный СИD + сигнал тревоги 30 с	нагрев сенсорного элемента

Сигналы тревоги и светодиодные индикаторы

Зеленый СИД	готовность к работе

<tbl_r cells="2" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="